

遊具定期点検総括一覧表 (R5.7～12実施)

公園名	施設名	具体的名称	総合判定	使用	劣化	ハザード	塗装判定	特記事項
手引ヶ丘公園	ローラーすべり台 (一部使用不可)	青色 L=42.411m	D	不可	d	3	B	デッキ床板腐朽、階段裏腐食、支柱接続付近、デッキ裏ボルト腐食多数、ネット登りネット摩耗、有害な隙間
淀公園	すべり台		C	不可	c	3	C	床板裏腐食、出発部と滑降部接合付近有害な隙間、指・頭部胴体の挟み込みあり
新町児童公園	チェーンネットジム	リングトンネル付ネットクライミング	D	不可	d	0	B	チェーン取付部、ネット摩耗
海上西公園	健康遊具1	背のばしベンチ	C	不可	c	1	B	梁部・ボルト腐食、座板木部腐朽、ビス欠損
朝倉南公園	すべり台		D	不可	d	1	B	登行部地際腐食、支柱接続部、床板裏腐食
美保北公園	複合遊具		D	不可	d	3	B	ロープ登り、ネット登り地際腐食多数、床板裏、支柱と屋根接続部、継手金具部腐食、屋根裏腐食多数、ボルトキャップ破損多数、屋根部金具金具欠損、ネット登りネット摩耗破断
一の谷公園	コンビネーション遊具 (中)	幼児広場	D	不可	d	1	B	支柱地際部・梁部金具付近・滑降部接合ボルトに腐食
一の谷公園	コンビネーション遊具 (上)	児童広場	D	不可	d	3	B	ロープ登り接続ボルト腐、リングトンネル支柱地際腐食、ネット渡りロープ摩耗、滑降部(スパイラル赤)破損、登行部、登り棒基礎露出
一の谷公園	スプリングシーソー(上)	1連シーソー	C	不可	c	2	B	台座腐食多数、腕部破損、ボルト欠損
さつきが丘団地公園・緑地	ブランコ	2連ブランコ	C	不可	c	2	B	支柱地際、継手金具部腐食、着座部破損、吊金具構造に問題あり
平田平成団地公園	すべり台		D	不可	d	3	B	出発部有害な隙間、手摺腐食、滑降面摩耗、頭部胴体の挟み込み不適合
直江北公園	ブランコ	4連ブランコ	C	不可	c	2	B	吊金具部・座板裏・安全柵支柱部に腐食、吊部材摩耗、着座部破損多数
神立2号公園	すべり台		C	不可	c	2	B	支柱部、踊り場、滑降部、出発部手摺腐食
13基								

R5年度中の修繕完了分を除く