

令和5年度 公共施設の管理状況（上半期）について

1. 対象施設

市が管理する施設

15,390施設（直営施設 15,185施設、指定管理施設等 205施設）

※（参考）令和4年度下半期

15,421施設（直営施設 15,214施設、指定管理施設等 207施設）

2. 期間

令和5年4月1日から令和5年9月30日まで

3. 点検実施方法

各課が作成した点検箇所・点検方法・点検頻度などを定めた危機管理マニュアルに基づき、各管理者において点検を実施

4. 管理状況

	※参考		
	R5上期	R4下期	R4上期
事故等の発生件数	37件	32件	33件
<b>【内訳】</b>			
（1）利用者の死亡、重症	0件	0件	0件
（2）利用者の怪我等	13件	24件	23件
（3）火災の発生	0件	0件	0件
（4）施設不備（怪我等）	0件	1件	1件
（5）施設不備（物的損害）	18件	3件	3件
（6）その他	6件	4件	6件

※上記のうち、重大な事故又は管理上の過失があったもの 19件（次葉のとおり）  
（参考）R4下期 4件、R4上期 4件

			事故等の発生件数					
			(1) 利用者の死亡・重傷	(2) 利用者の怪我等	(3) 火災の発生	(4) 施設不備(怪我等)	(5) 施設不備(物的損害)	(6) その他
1	種類	道路					1	
	施設名	市道斐川25号線						
	担当課	道路河川維持課						
	管理者	市						
	事故の概要	令和5年(2023)4月18日、斐川町坂田地内の市道斐川25号線において、車両が北進していたところ、道路を横断する排水溝を通過しようとした際に鉄製の蓋が跳ね上がり、車両の右前輪のタイヤ及び車両底部を損傷した。						
2	種類	道路					4	
	施設名	市道大津222号線						
	担当課	道路河川維持課						
	管理者	市						
	事故の概要	令和5年(2023)5月7日、大津町地内の市道大津222号線において、車両が西進していたところ、道路のアスファルトが陥没していたため、車両の左前輪のタイヤ等を損傷した。						
3	種類	道路					7	
	施設名	市道神西163号線						
	担当課	道路河川維持課						
	管理者	市						
	事故の概要	令和5年(2023)5月7日、東神西町地内の市道神西163号線において、車両が北進していたところ、道路のアスファルトが陥没していたため、車両の左前輪のタイヤ等を損傷した。						
4	種類	道路					1	
	施設名	市道小伊津海岸通り1号線						
	担当課	道路河川維持課						
	管理者	市						
	事故の概要	令和5年(2023)6月13日、小伊津町地内の市道小伊津海岸通り1号線において、車両が西進していたところ、対向車を避けようと路肩に寄った際に、鉄製の道路側溝の蓋が破損し陥没したため、車両左側のバンパー、ライト等を損傷した。						
5	種類	建物(環境・衛生)		1				
	施設名	出雲クリーンセンター						
	担当課	環境施設課						
	管理者	市(運転管理業務を委託)						
	事故の概要	令和5年(2023)6月13日、利用者が軽トラックから粗大ごみを降ろす際に、運転管理業務受託者の職員が補助したが、声掛けや視認が十分でなかったために利用者が転倒し、軽傷を負った。						

		事故等の発生件数						
		(1) 利用者の死亡・重傷	(2) 利用者の怪我等	(3) 火災の発生	(4) 施設不備(怪我等)	(5) 施設不備(物的損害)	(6) その他	
6	種類	道路						
	施設名	市道豊田小池線						
	担当課	道路河川維持課						
	管理者	市				1		
	事故の概要	令和5年(2023)6月27日、佐田町一窪田地内の市道豊田小池線において、車両が西進していたところ、道路上に落石があったため、車両底部等を損傷した。						
7	種類	道路						
	施設名	市道大津222号線						
	担当課	道路河川維持課						
	管理者	市				1		
	事故の概要	令和5年(2023)7月9日、大津町地内の市道大津222号線において、車両が西進していたところ、道路のアスファルトが陥没していたため、車両の左前後輪のタイヤを損傷した。						
8	種類	道路						
	施設名	簸川西農免農道						
	担当課	農林基盤課						
	管理者	市				2		
	事故の概要	令和5年(2023)7月9日、西園町地内の簸川西農免農道において、車両が南進していたところ、道路のアスファルトが陥没していたため、車両の右前輪のタイヤ等を損傷した。						
9	種類	道路						
	施設名	簸川南広域農道						
	担当課	農林基盤課						
	管理者	市				1		
	事故の概要	令和5年(2023)7月18日、知井宮町地内の簸川南広域農道において、車両が東進していたところ、農道の法面から倒木があり、ボンネット、フロントガラス、車両右側ドア等を損傷した。						
計 19 件			0	1	0	0	18	0

※発生日順