

## 斐伊川放水路への分流について

台風18号の影響による降雨のため、斐伊川の流量が増加し、9月17日から18日にかけて、下記のとおり斐伊川放水路への分流が行われましたので、お知らせします。

## 記

## 1 経過等

| 日 時                | 内 容   |
|--------------------|---|
| 9月17日(日)<br>22時27分 | 分流堰地点の流量が約400 m <sup>3</sup> /sを超えたため、斐伊川本川の水が堰を越えて流れ出し、斐伊川放水路へ自然越流が始まった。 |
| 23時00分             | 分流堰地点の流量が約500 m <sup>3</sup> /sを超えたため、分流堰を開ける操作(倒伏操作)が始まった。               |
| 9月18日(月)<br>15時20分 | 分流堰地点の流量が約400 m <sup>3</sup> /sを下回ったため、分流堰を閉める操作(起立操作)が始まった。              |
| 15時40分             | 分流堰を閉める操作が完了した。(分流終了)   |

## 2 分流量等【速報値】

- (1) 斐伊川本川 上島地点最大流量 約750 m<sup>3</sup>/s  
 (2) 放水路最大分流量 約290 m<sup>3</sup>/s

## 3 過去の分流状況

|     | 分流開始                   | 分流終了                   | 最大分流量                  |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1回目 | 平成25年9月4日<br>5時30分頃    | 平成25年9月5日<br>4時10分頃    | 約550 m <sup>3</sup> /s |
| 2回目 | 平成25年10月24日<br>15時30分頃 | 平成25年10月25日<br>23時20分頃 | 約200 m <sup>3</sup> /s |
| 3回目 | 平成26年8月17日<br>12時50分頃  | 平成26年8月18日<br>0時10分頃   | 約270 m <sup>3</sup> /s |
| 4回目 | 平成26年10月13日<br>23時45分頃 | 平成26年10月14日<br>4時52分頃  | 越流のみ*                  |

\*堰を越流したのみで、ゲートを開ける操作(倒伏操作)は行われていない。