

出雲プールの修繕状況等について

平成 29 年 8 月の漏水発生により営業を中止した出雲プールについて、漏水の修繕状況及び今後の管理運営方法について報告します。

記

1 漏水箇所の修繕状況について

漏水箇所の特定調査を行ったところ、循環ポンプの給水系配管の一部に亀裂を確認し、該当箇所を修繕しました。修繕後、循環ポンプの運転試験を実施したところ、新たに別の箇所から漏水が発生したため、再度修繕を行いました。その後 2 週間循環ポンプの運転試験を実施し、現在は漏水等の異常が発生していないことを確認しています。

【修繕の経過】

8 月 3 日	大量の漏水発生により営業を中止し、箇所の特定調査等を開始
10 月 26 日	西側プールサイド漏水箇所修繕工事を実施
2 8 日	循環ポンプの運転試験を開始
11 月 1 日	新たに東側の注水口付近から漏水発生
2 1 日	注水口付近漏水箇所修繕工事を実施
2 7 日	循環ポンプの運転試験を開始
12 月 11 日	循環ポンプの運転試験を終了

2 平成 30 年度の管理運営について

- (1) 管理方法 指定管理による管理運営
- (2) 募集方法 非公募
- (3) 指定期間 平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日 (1 年間)