

## 出雲クリーンセンター破砕処理棟の火災について

出雲クリーンセンター破砕処理棟で発生した火災の状況について、下記のとおり報告します。

### 記

#### 1. 発生日時

令和 6 年 5 月 2 0 日 (月) 1 0 時 5 5 分

#### 2. 発生場所

出雲クリーンセンター破砕処理棟 (出雲市西神西町 1 7 3 2 番地 3)

#### 3. 火災の発生状況

- 1 0 : 5 5 排気ダクトからの白煙確認。
- 1 1 : 0 0 集じん設備からの白煙確認。初期消火開始。
- 1 1 : 0 7 消防へ通報。
- 1 1 : 1 5 初期消火により火勢低下。
- 1 1 : 2 0 消防到着。消防による消火活動開始。  
(タンク車 2 台、ポンプ車 2 台、その他 3 台)
- 1 3 : 1 5 消防による鎮火確認。

#### 4. 火災の原因

現在、市 (運転管理受託者含む)、消防、プラントメーカーで調査中。

#### 5. 被害の状況

- (1)人的被害 なし
- (2)建物被害 なし
- (3)設備被害 破砕物搬送コンベアベルト・集じん設備・貯留ホッパ等の焼損。  
※別添図面参照
- (4)復旧経費等 概算 8 8, 0 0 0 千円ほか

#### 6. 火災による影響

現時点で市民生活への大きな影響なし。

##### (1)ごみの受入

火災発生後、全てのごみの受入を停止。

同日、1 2 時 2 0 分から公用収集ごみの受入を再開。

翌 5 月 2 1 日 (火) 8 時 3 0 分から全てのごみの受入を再開。

##### (2)ごみの処理

###### ①破砕ごみ・粗大ごみ

出雲クリーンセンター場内に仮置きし、次のとおり処理。

小さなごみ …手選別により仕分け処理。

木製家具等の大型の可燃性のごみ…施設保有の重機で破碎処理。

②埋立ごみ

変更なし。


7. 再発防止策等


- (1)出火箇所と推定される集じん設備の定期的な確認と清掃の徹底。
- (2)監視体制の強化（集じん設備を監視するモニターやセンサーの増設）を検討。
- (3)消火設備の見直し（集じん設備への消火設備の設置など散水区域の拡充）を検討。
- (4)市及び運転管理受託者で平時及び災害時の対応手順を再確認。
- (5)不適物混入防止のため、分別徹底の市民周知。

8. 今後の対応

プラントメーカーに工期及び経費を確認の上、必要な予算措置を行い、早期の復旧を図る。

9. 参考（出雲クリーンセンター配置図）





選別設備

粗大設備

記号	名称	記号	名称	記号	名称
○	ゴミ	S	ショットSW	L	リミットSW
●	集じん	T	温度	X	検出端
→	排水	X	その他	⊗	発信器
		—	指示	⊙	中央制御器
		A	警報	ITV	取付機
		LB	レベル		テレビカメラ