

斐伊川放水路への分流について

平成30年7月5日からの降雨の影響により、斐伊川の流量が増加し、7月5日から7日にかけて、下記のとおり斐伊川放水路への分流が行われましたので、お知らせします。

記

1 経過等

日 時	内 容
7月5日(木) 19時56分	分流堰地点の流量が約400m ³ /sを超えたため、斐伊川本川の水が堰を越えて流れ出し、斐伊川放水路へ自然越流が始まった。
21時20分	分流堰地点の流量が約500m ³ /sを超えたため、分流堰を開ける操作(倒伏操作)が始まった。
7月6日(金)	分流継続。
7月7日(土) 22時40分	分流堰地点の流量が約400m ³ /sを下回ったため、分流堰を閉める操作(起伏操作)が始まった。
23時05分	分流堰を閉める操作が完了した。(分流終了)

2 分流量等【速報値】

- (1) 斐伊川本川 上島地点最大流量 約1,550m³/s
 (2) 放水路最大分流量 約590m³/s

3 過去の分流状況

	分流開始	分流終了	最大分流量
1回目	平成25年 9月 4日	平成25年 9月 5日	約550m ³ /s
2回目	平成25年10月24日	平成25年10月25日	約200m ³ /s
3回目	平成26年 8月17日	平成26年 8月18日	約270m ³ /s
4回目	平成26年10月13日	平成26年10月14日	越流のみ
5回目	平成29年 9月17日	平成29年 9月18日	約290m ³ /s
6回目	平成29年10月22日	平成29年10月23日	約470m ³ /s