

# 令和6年度危険箇所 【対策一覧表】

出雲市

令和6年度通学路の危険箇所対策一覧表

学校名	番号	路線名	危険箇所の状況等	対策内容	対策実施者	対策予定時期	備考
今市小学校	1	市道今市6号線	市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、車道及び歩道が狭く危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中 (道路改良工事)	
	68	(都)新崎大塚線	市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩車道が分離されていないことから危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中 (実施設計)	
大津小学校	66	(都)塩冶一の谷線	市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中 (予備設計)	新規
塩冶小学校	12	(都)医大前新町線(4工区)	市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	出雲市	令和5年度完了	
	45	(都)高砂町渡橋線(2工区)	市街地の道路で交通量が多く、歩道も設置されていないことから危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中(用地買収・工事)	※四絡小 二中 三中
	(66)	(都)塩冶一の谷線	市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中 (予備設計)	新規 ※大津小
	67	(都)下沢高西線(3工区)	市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中 (実施設計)	新規
高松小学校	13	市道松寄下浜線	交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。また、交差点における明るさが不足している。	歩道の設置 道路照明灯の設置	出雲市	施工中 H30年度完了	
	41	一般県道大社立久恵線(松寄下工区)	交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	島根県	令和6年度事業化予定 施工中(測量、設計)	
四絡小学校	(45)	(都)高砂町渡橋線(2工区)	市街地の道路で交通量が多く、歩道も設置されていないことから危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中 (用地買収)	※塩冶小 二中 三中
北陽小学校	37	一般県道出雲平田線 (川跡2工区) - (川跡工区)	朝の通勤時間帯に交通量が非常に多い上、見通しも悪く、歩道も設置されていないことから危険である。	歩道の設置 歩行空間の拡幅	島根県	施工中(北側延伸) (工事中) 令和6年度完了予定	

令和6年度通学路の危険箇所対策一覧表

学校名	番号	路線名	危険箇所の状況等	対策内容	対策実施者	対策予定時期	備考
神西小学校	69	国道9号 (神西地区)	北側歩道は通学路であるが幅員が狭い箇所がある。南側は歩道がなく危険である。	歩道の拡幅 歩道の設置	国土交通省 松江国道事務所	対策検討中	
灘分小学校 ほか	24	市道灘分東西幹線1号 ほか	通学路における明るさが不足している。	道路照明灯の設置	出雲市	施工中	
国富小学校	25	国道431号 (国富工区)	交通量が非常に多いが歩道の幅員が狭い。	歩道の拡幅	島根県	施工中	
	64	市道国富大津線(美談国 富工区)	交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中 (用地測量・物 件調査)	
鰐淵小学校	51	市道鰐淵1号線	道路幅員が狭い通学路であり、歩道がなく危険である。	歩道の設置	出雲市	旅伏小学校への 統合に伴うバス 通学変更後の状 況を調査し判断 する	
旅伏小学校 (R7開校予定)	57	市道国富81号線	統合小学校建設予定地までの通学路に歩道がなく危険である。 ※上記No.56国富幹線農道を市道認定したことによりNo.55の国富6号線の起点変更をし、市道国富81号線として歩道整備を行うこととした。 この市道認定に伴い歩道整区間を県道鰐淵寺線から南へ450mから1,260mに変更した。	歩道の設置	出雲市	施工中 (歩道整備) 令和6年度完了 予定	
	61	一般県道鰐淵寺線 (奥宇賀工区)	交通量が多く統合小学校建設予定地までの通学路であるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	島根県	施工中(測量・設 計)	
多伎小学校	62	市道井手上新線	交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中 (用地測量・物 件調査)	
湖陵小学校	44	一般県道多伎江南出雲線 (東橋工区)	交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置歩行空 間の拡幅	島根県	令和6年度補正 新規事業化	
荒木小学校	39	(都)神門通り線(2工区)	市街地の道路で交通量も多いが、歩道の電柱が障害となっており危険である。	歩行空間の拡幅	島根県	施工中 (用地買収)	

令和6年度通学路の危険箇所対策一覧表

学校名	番号	路線名	危険箇所の状況等	対策内容	対策実施者	対策予定時期	備考
荘原小学校	54	市道荘原三絡線	交通量が多く通学路でもあるが、車道及び歩道が狭く危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中 (用地測量・物件調査)	
	60	市道斐川4号線	交通量が多く通学路でもあるが、歩道は水路に鉄板を掛けた構造で、鉄板が腐食し危険である。	歩道の改良	出雲市	施工中 (歩道整備)	
西野小学校	49	市道斐川4号線(神守工区)	交通量が多く通学路であるが、交差点に歩行者のたまり場がなく危険である。	歩行者たまり場設置 歩道の設置	出雲市	令和5年度完了	
中部小学校	65	市道斐川4号線(直江工区)	交通量が多く通学路であるが、交差点に歩行者のたまり場がなく危険である。	歩行者たまり場設置	出雲市	令和5年度完了	
第二中学校	(12)	(都)医大前新町線(4工区)	市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	出雲市	令和5年度完了	※塩冶小
	(45)	(都)高砂町渡橋線(2工区)	市街地の道路で交通量が多く、歩道も設置されていないことから危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中(用地買収・工事)	※塩冶小 四絡小 三中
	(66)	(都)塩冶一の谷線	市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中 (予備設計)	新規 ※大津小 塩冶小
	(67)	(都)下沢高西線(3工区)	市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中 (実施設計)	新規 ※塩冶小
第三中学校	(45)	(都)高砂町渡橋線(2工区)	市街地の道路で交通量が多く、歩道も設置されていないことから危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中(用地買収・工事)	※塩冶小 四絡小 二中
	51	市道今市川跡日下線	交通量が多く通学路でもあるが、車道及び歩道が狭く危険である。	歩道の設置等	出雲市	施工中(荻杼交差点：物件調査、用地買収 中野美保交差点：令和6年度完了)	
平田中学校	32	一般県道出雲平田線(西代工区)	交通量が多いにもかかわらず、道幅が狭く歩道もない。	歩道の設置	島根県	施工中	
	34	市道中筋浜線	交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。	歩道の設置	出雲市	施工中(道路改良工事)	
斐川西中学校	63	市道斐川2462号線	現在の通学路である市道斐川2413号線が道路幅員が狭く歩道がない上、蓋掛けのない幹線用水路が並行しているため危険である。	道路新設(歩道の設置)	出雲市	施工中 (令和6年度完了予定)	