

出雲平成温泉の泉源井改修工事に伴う臨時休館について

出雲平成温泉の泉源井内のケーシング管に異常があることから、今年度、泉源井改修工事を実施します。この工事について、現場での施工期間が2週間程度かかる見込みであることから、以下の期間、出雲平成温泉を臨時休館とします。

1. 休館期間

令和4年8月22日(月)～令和4年9月5日(月)

2. 対象工事

出雲平成温泉泉源井改修工事

数年前から複数回、泉源から濁り湯が出ており、昨年度実施した調査により、泉源井内の既存ケーシング管に何らかの異常(薄くなり穴が開いている可能性あり)があることが判明しています。よって、既存ケーシング管内に径の小さいケーシング管を挿入する工事を実施します。

3. 利用者への周知について

出雲平成温泉館内掲示、市ホームページにて周知を行います。

4. 改修図(二重ケーシング施工図)

