

令和4年度危険箇所
【対策一覧表（対策済）】

出雲市

令和3年度までに対策済みの危険箇所一覧

| 学校名 | 番号 | 路線名 | 危険箇所の状況等 | 対策内容 | 対策実施者 | 対策予定時期 | 備考 |
|-------|----|---------------|---|------------|-------|---------|-------|
| 今市小学校 | 2 | (都)出雲市駅前矢尾線 | 市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 島根県 | | H29完了 |
| | 3 | (都)上成新町線 | 市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | | H29完了 |
| | 40 | (都)下沢高西線（2工区） | 市街地の道路で交通量が多く、歩道も設置されていないことから危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | 令和2年度完了 | R2完了 |
| 大津小学校 | 4 | 市道来原線 | 踏切を含む道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | | H30完了 |
| | 5 | | 踏切を含む道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 踏切の拡張 | 出雲市 | | H27完了 |
| | 36 | | 交通量が多く通学路でもあるが、車道線形が悪く歩行者が危険である。 | 車道線形の改良 | 出雲市 | 令和2年度完了 | R2完了 |
| | 6 | 市道一の谷公園線 | 踏切直近部で歩道が狭隘で危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | | H27完了 |
| | 7 | | | 自転車通行空間の整備 | 出雲市 | | H27完了 |
| | 8 | 市道大津一の谷天神線 | 市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がマウンドアップ、フラットと変化が多く危険である。 | 歩道の改良 | 出雲市 | 令和2年度完了 | R2完了 |
| | 9 | 一般県道出雲平田線 | 朝の通勤時間帯に交通量が非常に多く、見通しも悪く、歩道も設置されていないことから危険である。 | 歩道の設置 | 島根県 | | H27完了 |
| | 59 | 市道大津本通線 | 市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩車道が分離されていないことから危険である。 | 歩道カラー舗装 | 出雲市 | 令和3年度以降 | R3完了 |

| 学校名 | 番号 | 路線名 | 危険箇所の状況等 | 対策内容 | 対策実施者 | 対策予定時期 | 備考 |
|-------|------|-----------------|--|-------------------|-------|---------|-------|
| 塩冶小学校 | 10 | (都)下沢高西線 | 市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | | H29完了 |
| | 11 | (都)国道9号有楽町線 | 市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | | H29完了 |
| | (40) | (都)下沢高西線(2工区) | 市街地の道路で交通量が多く、歩道も設置されていないことから危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | 令和2年度完了 | R2完了 |
| 長浜小学校 | 14 | 市道長浜369号線外 | 交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。また、交差点における明るさが不足している。 | 歩道の設置 道路照明灯の設置 | 出雲市 | | H28完了 |
| | 15 | 市道長浜神社下線 | 交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。また、交差点における明るさが不足している。 | 歩道の設置 道路照明灯の設置 | 出雲市 | | H29完了 |
| 四絡小学校 | 16 | 市道今市6号線 | 市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | | H30完了 |
| 高浜小学校 | 17 | 一般県道矢尾今市線(大塚工区) | 交通量が多く、県道を横断する際の安全性が危惧される。 | 県道の付替え | 島根県 | 令和2年度完了 | R2完了 |
| | 18 | 国道431号 | 押しボタン式信号機が設置してある横断歩道の南側の歩行者溜りスペースが小さく大型車が近くを通ると危ない思いをする。 | 横断歩道溜り場設置 | 島根県 | | H27完了 |
| 北陽小学校 | 19 | 市道北本町谷田谷線 | 交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。また、交差点における明るさが不足している。 | 歩道の設置 道路照明灯の設置 | 出雲市 | | H26完了 |
| | 46 | 市道川跡226号線 | 道路幅員が狭い通学路であり、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | 令和3年度完了 | R3完了 |
| 乙立小学校 | 20 | 国道184号 | 車道の視界が悪い地点であり子供が誤って車道に降りると非常に危険。 | ガードパイプ設置 | 島根県 | | H27完了 |
| 神西小学校 | 21 | 市道神西61号線(1工区) | 交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。また、交差点における明るさが不足している。 | 歩道の設置 道路照明灯の設置 | 出雲市 | | H29完了 |
| | 38 | 市道蛇島崎屋線 | 横断歩道がカーブにあり、車両からの視認性が劣り、危険である。 | 横断歩道位置変更 歩道の設置 | 出雲市 | | H29完了 |

| 学校名 | 番号 | 路線名 | 危険箇所の状況等 | 対策内容 | 対策実施者 | 対策予定時期 | 備考 |
|--------|------|----------------------|---|-------------------|------------------|---------|-------|
| 平田小学校 | 22 | (都)中町瑞穂大橋線 | 市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 島根県 | | H29完了 |
| | 23 | (都)元町中の島線 | 市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | | H29完了 |
| 須佐小学校 | 26 | 一般県道佐田八神線 (反辺2工区) | 幅員が狭隘で歩道も設置されていないため危険である。 | 歩道の設置 | 島根県 | 令和3年度完了 | R3完了 |
| 多伎小学校 | 27 | 市道多伎学校線 | 交通バリアフリー基本構想に基づく道路特定事業の対象路線として位置付けられており、歩道の整備が必要である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | | H30完了 |
| | 28 | 市道大西新線 (3工区) | 交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | | H29完了 |
| 大社小学校 | 29 | (都)神門通り線 | 市街地の道路で交通量も多いが、歩道の電柱が障害となっており危険である。 | 歩行空間の拡幅 | 島根県 | | H27完了 |
| 荘原小学校 | 30 | 市道坂田阿宮線 | 交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。また、交差点における明るさが不足している。 | 歩道の設置 道路照明灯の設置 | 出雲市 | | H27完了 |
| | 31 | 市道上庄原北筋線 | 交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | | R元完了 |
| | 48 | (都)荘原中央線 | 交通量が多く通学路でもあるが歩道も設置されていないことか | 歩道の設置 | 出雲市 | 令和2年度完了 | R2完了 |
| 第二中学校 | (40) | (都)下沢高西線(2工区) | 市街地の道路で交通量が多く、歩道も設置されていないことから危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | 令和2年度完了 | R2完了 |
| 平田中学校 | 33 | (都)中町瑞穂大橋線 | 市街地の道路で交通量が多く通学路でもあるが、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 島根県 | | H29完了 |
| 多伎中学校 | 35 | 国道9号 | 口田儀地内の国道9号に歩道がない区間があり、生徒はやむを得ず遮断機のないJR踏切がある市道を使って通学している状況である。地元は歩道設置を強く望んでいる。 | 歩道の設置 | 国土交通省 松江国道事務所 | | H30完了 |
| 斐川西中学校 | 50 | 市道斐川30号線 | 道路幅員が狭い通学路であり、歩道がなく危険である。 | 歩道の設置 | 出雲市 | 令和2年度完了 | R2完了 |