

# 島根原子力発電所2号機 アクセスホールカバー取付溶接部のひびについて

---

平成29年5月16日  
中国電力株式会社

# 島根2号機 アクセスホールカバー取付溶接部のひびについて

平成29年2月16日、島根原子力発電所2号機の第17回定期検査(平成24年1月27日開始)において、高経年化技術評価の一環として、水中カメラを用いた原子炉圧力容器内の目視点検を実施していたところ、**アクセスホールカバー取付溶接部に1箇所**のひびを**確認**した。

現在、対応を検討しており、その結果を踏まえ必要な措置を講じる。

アクセスホールカバー・・・建設時に作業員が原子炉圧力容器底部へ出入りするための穴(アクセスホール)を、運転開始前、閉止するために設置したカバー。

【 アクセスホールカバー概略図 】

