

平成29年9月17日の台風第18号による被害状況等報告

(9月19日(火) 17時00分現在)

1. 気象情報

日時	大雨	強風/暴風	波浪	洪水	高潮
9月17日 6:28	▽	■	■	▽	
10:21	■	▼	▼	▽	○
14:27	▼	▼	▼	■	▽
22:59	□	□	▼	▼	▽
9月18日 3:09	▽	解	□	□	解
8:08	解		▽	解	
16:03			解		

(●=警報発表 ○=注意報発表 ▼=警報継続 ▽=注意報継続 ■=注意報から警報 □=警報から注意報 解=解除)

2. 災害体制設置状況

本部体制

9月17日 6:28 準備体制

9月18日 3:09 準備体制解除

3. 風速状況

観測所名		最大瞬間風速		
		日時	風向	風速(m/s)
出雲	芦渡	9月17日 20:45	東北東	16.9
斐川	出雲空港	9月17日 19:42	北北東	19.5

4. 降雨状況

単位：ミリメートル

観測所名		累加雨量		時間最大雨量	
		雨量	時間	雨量	時間
出雲	矢尾	89	9月17日9時 ～9月18日9時	23	17日18:00 - 19:00
	稗原	112		21	17日18:00 - 19:00
	所原	93		20	17日18:00 - 19:00
	乙立	104		21	17日17:00 - 18:00
平田	摺木山	84		19	17日17:00 - 18:00
佐田	佐田	109		22	17日18:00 - 19:00
多伎	小田	84		17	17日18:00 - 19:00
湖陵	三部	65		13	17日18:00 - 19:00
大社	大社	82		18	17日18:00 - 19:00
斐川	直江	89		21	17日17:00 - 18:00

5. 交通状況

区分	名称	交通状況	
バス	平田生活バス	9月17日	全便運休
バス	高速バス	9月17日	全路線 運休
		9月18日	大阪線 5便運休/広島線 1便運休
鉄道	J R	9月17日	出雲市～米子間 午後全便運休
			出雲市～益田間 10時30分以降全便運休
航空	出雲縁結び空港	9月17日	19便 欠航 東京5 大阪6 名古屋2 福岡4 隠岐2
		9月18日	1便 欠航 (出雲発羽田行)

6. 被害状況

(1) 人的被害

被害なし

(2) 住家等被害

被害なし

(3) ライフライン被害及び復旧状況

被害なし

(4) 公共施設被害等

市道 8 (倒木、落石、法面崩壊、側溝閉塞)

農道 1 (倒木)

林道 2 (倒木、法面崩壊)

河川 2 (越水)

農地 2 (土砂堆積)

7. 避難状況

自主避難	平田地域	1世帯2名が佐香コミュニティセンターへ避難	避難	9月17日	16:30	帰宅	9月18日	6:45
自主避難	斐川地域	1世帯2名が斐川文化会館へ避難	避難	9月17日	17:00	帰宅	9月18日	3:20