

## 市道多井釜浦塩津線における落石について

釜浦町地内の市道多井釜浦塩津線において、落石が発生しましたので、その状況と今後の対応について報告します。

1. 発 生 日 時      平成29年10月9日（月）    15：20頃
2. 発 生 場 所      釜浦町地内 釜浦漁港から塩津町へ向かって約500m付近
3. 被 災 状 況      長さ15m区間において、多数の落石が発生  
 落石の大きさ 最大直径約2.5m
4. 通 行 規 制 内 容      全面通行止め  
 ※生活バス及びスクールバスについては、運行経路を一部変更して  
 運行しています。
5. 今 後 の 対 応
  - 【応急工事】平成29年10月～11月      法面の状況調査  
 11月～12月      落石撤去工事及び仮設防護柵設置工事の施工  
 ※応急工事完了後、片側交互通行に切り替えます。
  - 【復旧工事】平成29年11月  
 ～平成30年3月      復旧工事に係る調査、設計  
 平成30年 6月～12月      復旧工事の施工
6. 総 工 事 費      約50,000千円  
 内 訳      〔応急工事費：約10,000千円  
 復旧工事費：約40,000千円（防災・安全社会資本整備交付金対応）〕

<落石状況>



<落石発生箇所>

