

令和元年 8 月 2 3 日大雨による被害状況等について

1. 気象情報

警報注意報の発表状況

日時	大雨	洪水	雷	
8 月 2 3 日	4 : 2 2	○	○	▽
	7 : 2 2	■	▽	▽
	9 : 3 4	▼	■	▽
	1 8 : 3 4	□	解	▽
	2 1 : 1 2	解		解

(○=注意報発表 ▼=警報継続 ▽=注意報継続 ■=注意報から警報 □=警報から注意報 解=解除)

2. 降雨状況 (8 月 2 3 日)

観測所名	累加雨量 (mm)	時間最大雨量 (mm)	
		雨量	時間
出雲	大津	100	25 9:00~10:00
	塩冶	110	25 12:00~13:00
	矢尾	125	22 9:00~10:00
	稗原	52	12 9:00~10:00
	所原	32	8 4:00~5:00
	乙立	41	12 4:00~5:00
	知井宮	74	19 7:00~8:00
平田	平田	110	24 6:00~7:00
	万田	90	24 6:00~7:00
	坂浦	38	9 6:00~7:00
佐田	佐田	31	13 5:00~6:00
	須佐	21	16 5:00~6:00
	一窪田	31	16 4:00~5:00
多伎	小田	42	18 4:00~5:00
	久村	59	16 4:00~5:00
湖陵	三部	56	14 4:00~5:00
大社	大社	144	32 9:00~10:00
	鷺浦	95	30 6:00~7:00
斐川	直江	105	21 9:00~10:00

※累加雨量：各降雨開始時刻 ～ 8 月 2 3 日の 2 0 : 0 0

3. 災害体制設置状況

(1) 市 (本部・支部)

第一次災害体制 (準備体制) 7 : 2 2 ～ 1 2 : 5 0

第二次災害体制 (特別警戒体制) 1 2 : 5 0 ～ 1 7 : 4 0 (災害対策本部設置)

第一次災害体制 (準備体制) 1 7 : 4 0 ～ 1 8 : 3 4

(2) 地区災害対策本部

杵築地区災害対策本部 1 3 : 2 0 ～ 1 7 : 4 0

4. 水防団の出場状況

高浜、鳶巣、神門、神西、国富分団（巡視、警戒、土のう積）

5. 災害対策本部の設置と避難勧告の発令

(1) 避難勧告発令までの経過

- 12:30 大社町杵築北の住民から大社消防署に入電
「稲佐川が濁り水となっており、ゴロゴロと音がしている。」
12:40 道路河川班が、現地踏査

(2) 避難勧告（警戒レベル4）発令

- 12:50 本部長（市長）から、避難勧告発令及び災害対策本部設置の指示
対象者：大社町杵築北 稲佐川沿川 8世帯27人
避難所：大社コミュニティセンター
情報伝達：防災行政無線、ホームページ、広報車、いずも防災メール等
14:00 災害対策本部会議の開催

(3) 避難状況

- 避難者：5世帯6人
避難所対応：避難所運営班4人、医療救護班2人（保健師）

(4) 避難勧告（警戒レベル4）解除までの経過

- 16:20 道路河川班が、現地踏査
17:40 本部長（市長）から、避難勧告及び災害対策本部の解除の指示

6. 被害状況等（8月26日取りまとめ）

- (1) 人的被害 無
(2) 住家被害 床下浸水1件
(3) 公共施設被害
・市道 12箇所(内、通行規制箇所 2箇所)

路線名		被害内容	通行規制
塩冶199・206号線	上塩冶町	冠水	有 9:15~23:00
今市20号線	今市町	冠水	無
四絡104号線	渡橋町	冠水	無
境土手線	大社町修理免	冠水	無
大津24号線	大津町	冠水	無
四絡247号線	渡橋町	冠水	有 11:20~13:15
宮本線	多伎町奥田儀	落石	無
鱒淵2号線	別所町	倒木	無
猪目大社線	猪目町	土砂流出	無
鱒淵1号線	河下町	土砂流出	無
原66号線	大社町修理免	路肩崩壊	無
鱒淵寺遥堪線	別所町	土砂流出	無

- ・河川 1箇所

河川名		被害内容
稲佐川	大社町杵築北	土砂流出、転石

- ・農道 1箇所(内、通行規制箇所 0箇所)

路線名		被害内容
八幡原地内耕作道	佐田町八幡原	路肩崩壊

7. 公共交通機関への影響

欠航、運休なし