

令和3年度 公共施設の管理状況（上半期）について

1. 対象施設

市が管理する施設

15,189施設（直営施設14,978 指定管理施設等211）

※ 令和2年度下半期 15,153施設（直営施設14,942 指定管理施設等211）

2. 期間

令和3年4月1日から令和3年9月30日まで

3. 点検実施方法

各課が作成した点検箇所・点検方法・点検頻度などを定めた危機管理マニュアルに基づき、各管理者において点検を実施

4. 管理状況

	※参考		
	令和3年上期	2年下期	2年上期
事故等の発生件数	42件	35件	36件
【内訳】			
（1）利用者の死亡、重症	0件	1件	3件
（2）利用者の怪我等	30件	29件	23件
（3）火災の発生	1件	2件	1件
（4）施設不備（怪我等）	2件	2件	0件
（5）施設不備（物的損害）	9件	1件	5件
（6）その他	0件	0件	4件

※ 上記のうち、重大な事故、又は管理上の過失があったもの
7件 … 次葉のとおり（R2下期3件、R2上期5件）

		事故等の発生件数					
		(1) 利用者の死亡・重傷	(2) 利用者の怪我等	(3) 火災の発生	(4) 施設不備 (怪我等)	(5) 施設不備 (物的損害)	(6) その他
1	種 類	道 路					
	施 設 名	市道塩冶351号線					
	担 当 課	道路河川維持課					
	管 理 者	市					
	事故の概要	令和3年(2021)5月17日午後7時30分頃、出雲市上塩冶町地内の市道塩冶351号線において、一般車両が西進していたところ、道路のアスファルトが陥没していたため、車両の左前輪のタイヤを損傷させた。					1
2	種 類	道 路					
	施 設 名	市道鷺浦宮内線					
	担 当 課	道路河川維持課					
	管 理 者	市					
	事故の概要	令和3年(2021)6月27日午前8時10分頃、出雲市大社町杵築東地内の市道鷺浦宮内線において、一般車両が北進していたところ、道路に落石があったため、車両の左前輪のタイヤを損傷させた。					1
3	種 類	道 路					
	施 設 名	市道船津所原線					
	担 当 課	道路河川維持課					
	管 理 者	市					
	事故の概要	令和3年(2021)7月7日午前4時30分頃、出雲市稗原町地内の市道船津所原線において、一般車両が南進していたところ、道路に落石があったため、車両下部に接触し、エンジンを損傷させた。					1
4	種 類	道 路					
	施 設 名	市道伊野本線					
	担 当 課	道路河川維持課					
	管 理 者	市					
	事故の概要	令和3年(2021)8月19日午前3時20分頃、出雲市地合町地内の市道伊野本線において、一般車両が西進していたところ、道路に落石があったため、車両下部の燃料タンク等を損傷させた。					1

		事故等の発生件数						
		(1) 利用者の死亡・重傷	(2) 利用者の怪我等	(3) 火災の発生	(4) 施設不備 (怪我等)	(5) 施設不備 (物的損害)	(6) その他	
5	種 類	墓 地						
	施 設 名	大社地域市営墓地（市営安養寺墓地）						
	担 当 課	環境政策課						
	管 理 者	市						
	事故の概要	令和3年（2021）8月9日、出雲市大社町杵築北地内の出雲市営安養寺墓地において、強風にあおられた松の枝が、個人所有の灯籠に接触したことにより、その一部が落下して損壊させた。				1		
6	種 類	水 路						
	施 設 名	用水路						
	担 当 課	農林基盤課						
	管 理 者	市						
	事故の概要	令和3年（2021）7月14日、出雲市大塚町地内の市道中野矢野線において、歩行者が、道路側溝のすき間に足を踏み入れたことにより、足首を負傷し、損害を与えた。				1		
7	種 類	水 路						
	施 設 名	折坂幹線用水路						
	担 当 課	農林基盤課						
	管 理 者	市						
	事故の概要	令和3年（2021）8月11日、出雲市塩冶町地内の折坂幹線用水路敷において、歩行者が、用水路脇の穴に足を踏み入れ、足首を負傷し、損害を与えた。				1		
計 7 件			0	0	0	2	5	0