

令和 6 年度 公共施設の管理状況（下期）について

1. 対象施設

市が管理する施設

1 5, 4 1 6 施設（直営施設 1 5, 2 0 9 施設、指定管理施設等 2 0 7 施設）

※（参考）令和 6 年度上期

1 5, 4 2 6 施設（直営施設 1 5, 2 2 2 施設、指定管理施設等 2 0 4 施設）

2. 期間

令和 6 年 1 0 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで

3. 点検実施方法

各課が作成した点検箇所・点検方法・点検頻度などを定めた危機管理マニュアルに基づき、各管理者において点検を実施

4. 管理状況

事故等の発生件数 【内訳】	令和 6 年度下期 4 6 件	令和 6 年度上期 1 6 件	令和 5 年度下期 2 6 件
(1) 利用者の死亡、重傷	2 件	0 件	2 件
(2) 利用者の怪我等	3 5 件	7 件	1 5 件
(3) 施設不備（怪我等）	1 件	0 件	0 件
(4) 施設不備（物的損害）	5 件	4 件	8 件
(5) 火災の発生	0 件	1 件	0 件
(6) その他	3 件	4 件	1 件

※上記のうち、管理上の過失があったもの 6 件（詳細は次葉のとおり）

（参考） 令和 6 年度上期 6 件

令和 5 年度下期 9 件

			事故等の発生件数					
			(1)利用者の死亡・重傷	(2)利用者の怪我等	(3)施設不備(怪我等)	(4)施設不備(物的損害)	(5)火災の発生	(6)その他
1	種 類	道路				1		
	施 設 名	市道 平田松江幹線						
	担 当 課	道路河川維持課						
	事故の概要	令和6年10月13日、多久谷町地内の市道平田松江幹線において、車両が東進していたところ、市道上の隆起した箇所を通行した際に、車体が弾み、着地の際にフロントバンパーを損傷した。						
2	種 類	道路				1		
	施 設 名	市道 神西163号線						
	担 当 課	道路河川維持課						
	事故の概要	令和6年11月2日、東神西町地内の市道神西163号線において、車両が北進していたところ、市道上の陥没した箇所を通行したことで、車両の左前輪のタイヤを損傷した。						
3	種 類	道路				1		
	施 設 名	市道 大津一の谷天神線						
	担 当 課	道路河川維持課						
	事故の概要	令和7年1月8日、大津町地内の市道大津一の谷天神線において、被害者が付近を集団登校中、歩道の街路灯（高さ約6m、支柱直径約15cm）が根元から折れて転倒し、地面に跳ね返った支柱が被害者と接触した際に、右足ひざ擦過傷、右足すね打撲、右足骨折の損傷をした。						
4	種 類	道路				2		
	施 設 名	市道 大津222号線						
	担 当 課	道路河川維持課						
	事故の概要	令和7年3月9日、大津町地内の市道大津222号線において、車両が西進していたところ、南側山の法面から落石が有り、避けきれず車両下部を擦過し、損傷した。また、後続の車両1台も避けきれず車両下部を擦過し、損傷した。						
5	種 類	道路				1		
	施 設 名	市道 斐川61号線						
	担 当 課	道路河川維持課						
	事故の概要	令和7年3月16日、斐川町莊原地内の市道斐川61号線において、車両が西進していたところ、市道上のポットホールのアスファルト片が跳ね上がり、車両左側ドアを損傷した。						
計 6 件			0	0	1	5	0	0

※発生日順