

報告 防 1

全 員 協 議 会 資 料
令和 8 年 (2026) 1 月 1 6 日
防 災 安 全 部 防 災 安 全 課

令和 8 年 1 月 6 日の島根県東部の地震による被害状況について

1. 地震発生状況（出雲市）

1月 6 日	10 時 18 分頃	震度 4	（島根県東部 最大震度 5 強）
	10 時 24 分頃	震度 1	
	10 時 28 分頃	震度 3	
	10 時 37 分頃	震度 3	
	13 時 41 分頃	震度 1	
	19 時 53 分頃	震度 1	
	22 時 23 分頃	震度 1	
1月 7 日	18 時 39 分頃	震度 1	

2. 災害体制設置状況

（1）市（本部・支部）

1月 6 日	10 時 18 分	第 1 次災害体制（準備体制）
	11 時 30 分	第 1 回災害対策本部会議開催
1月 6 日	17 時 00 分	第 2 回災害対策本部会議開催
1月 9 日	9 時 00 分	第 3 回災害対策本部会議開催
	17 時 00 分	第 1 次災害体制（準備体制）から注意体制に移行

（2）地区災害対策本部

地震発生直後に自主避難者がいた朝山地区は災害対策本部を設置

3. 自主避難状況

（1）地震発生直後

- ・家屋被害はないが、不安なため、近くのコミュニティセンター等に自主避難
- ・避難者数 15 名

場所	避難者数
今市コミュニティセンター	1 名
朝山コミュニティセンター	3 名
乙立コミュニティセンター	3 名
檜山コミュニティセンター	6 名
隣保館	2 名

（2）余震等により自宅にいることが不安な方々のために一時避難所を開設

- ・開設場所 本庁舎及び各行政センター
- ・開設時間 1月 6 日 17 時 30 分～1月 7 日 8 時 30 分
- ・避難者数 4 世帯 7 名

場所	避難者数
本庁舎	1 世帯 1 名
平田行政センター	1 世帯 3 名、 1 世帯 2 名
大社行政センター	1 世帯 1 名

4. 被害状況（1月13日 17時00分現在）

人的被害なし。住家、公共的施設、道路等の被害は4ページに記載。

5. 停電状況

地震による配電盤の故障により、下横町、東園町、園町で約210戸が停電。

1月6日16時42分にすべて復旧。その他、停電発生はなし。

6. 公共交通機関（1月8日 7時00分現在）

（1）バス

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ・出雲市生活バス | 運行見合わせがあったものの、通常運行 |
| ・出雲市委託バス | 運行見合わせがあったものの、通常運行 |
| ・佐田地域定額乗合交通 | 通常運行 |
| ・佐田町スクールバス（混乗） | 運行取り止めがあったものの、通常運行 |
| ・出雲市福祉バス | 通常運行 |
| ・高齢者等外出支援事業 | 通常運行 |
| ・一畑バス自主運行路線バス | 通常運行 |
| ・高速バス（一畑バス、JRバス中国） | 運行取り止めがあったものの、通常運行 |

（2）鉄道

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ・JR（山陰本線、特急やくも） | 運行見合わせがあったものの、通常運行 |
| ・一畑電車（北松江線、大社線） | 運行見合わせがあったものの、通常運行 |

（3）航空機

通常運航

7. 市立小中学校・幼稚園・保育所等・児童クラブの状況

【小中学校（冬休み期間中）】

- ・各小・中学校 管理職に部活動等の活動状況及び参加生徒の安否について確認
- ・各小・中学校の被害状況及び全児童生徒の安否についてさくらメールにて保護者に確認

⇒各学校から児童生徒の被害報告はなし。

【幼稚園・保育所等・児童クラブ】

- ・各施設に被害状況及び園児・児童の安否について確認
- ・各施設の判断により保護者に早めの迎えを依頼

⇒各施設から園児・児童の被害報告はなし。

8. 文化・スポーツ施設の状況

【文化施設】

各施設の人的・物的被害の状況を確認

⇒人的被害なし。出雲文化伝承館や原鹿の旧豪農屋敷等において施設被害を確認し復旧に向けて対応中。

【スポーツ施設】

各施設の人的・物的被害の状況を確認

⇒人的被害なし。

・多伎健康増進センターにおいて施設被害を確認し復旧に向けて対応中。

・宍道湖公園湖遊館は発生後に臨時休業（翌日には営業再開）

9. 観光・宿泊施設の状況

【出雲日御碕灯台】

1月6日 参観中止（1月7日参観再開）

【宿泊施設】（県聞き取り）

1月6日 ・少なくとも11施設で宿泊予約キャンセル有り

・少なくとも4施設でエレベーター停止等の被害有り

⇒いずれも復旧済み

10. 環境施設の状況

【ごみ及びし尿処理】

（1）ごみ及びし尿処理施設

建物・設備に損傷なく、通常どおり運転

（2）ごみ及びし尿の収集

通常どおり収集

（3）災害ごみへの対応

ア. 処理手数料 減免（1/31までは、り災証明等不要）

イ. 搬入対象施設 出雲エネルギーセンター

不燃物処理施設（神西、平田、斐川、佐田）

【斎場】

建物・設備に損傷なく、通常どおり運営

11. 島根原子力発電所

異常なし

12. り災証明の発行

被害報告等により相談があれば、隨時、家屋調査を行い、発行予定。

【災害報告集計】

区分		区分②	区分②'	主な発生場所	総計
住家	地震	一部破損（壁ひび割れ、棟石破損、瓦ずれ）	※うち 1 件り災証明発行、1 件市営沖代住宅	多久町、多伎町多岐、斐川町神水、直江 稗原町	5
非住家	地震	一部破損（空き家の瓦ずれ、外壁ひび割れ）		見々久町、多伎町小田	2
		敷地内土砂等流入・堆積（石垣崩落）		船津町	1
			計		6
公共的施設	地震	一部破損	・外壁ひび割れ：多伎健康増進センター、原鹿の旧豪農屋敷、大社コミュニティセンター、まめなが一番館、平田行政センター多目的棟、北部庁舎 ・内壁ひび割れ：本庁、斐川行政センター、ハマナス保育園 ・柱ひび割れ：旧多伎学校給食センター ・ボイラーポンプ停止、一部漏水：潮の井莊 ・梁亀裂、歪みなど：出雲文化伝承館	・床ひび割れ：荒木コミュニティセンター ・記念棟周辺地盤面ひび割れ：平田消防署 ・ろ過ポンプ漏水：湖陵福祉センター ・ブロック塀ひび割れ断裂：出雲交流会館	26
				計	3
道路	崩壊	市道（路肩石積み破損）	※通行に影響なし	多伎町小田	1
		林道（路肩崩落）	※通行に影響なし	所原町	2
倒木		林道	※通行可能	佐田町須佐	1
その他		市道（石散乱、ひび割れ）	※通行に影響なし	佐田町一津田、多伎町奥田儀、湖陵町常楽寺、板津	4
		林道（落石）	※軽自動車のみ通行可能	佐田町朝原	1
		県道（ひび割れの肥大化）	※通行に影響なし	斐川町上直江	1
			計		10
交通機関	その他	JR線路（遮断機の降下状態未復旧）	※復旧済	直江駅～莊原駅間	5
		一畑電車線路（遮断機の降下状態未復旧）	※復旧済	雲州平田駅～布崎駅間	1
		出雲空港（防煙垂れ壁ひび割れ）			1
			計		7
水道	道管破損	上水道（歩道ひび割れから水漏れ）	※復旧済	西平田町	1
		下水道（空気弁破損）	※復旧済	平田町	1
その他		上水道（断水：阿宮 4軒）	※復旧済	斐川町阿宮	1
			計		3
ブロック塀等	倒壊	（今市：石垣、莊原：灯篭、出東：ブロック塀）		今市町、斐川町学頭、坂田	3
			計		3
			合計		58